

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Участок обеспечения производства</i> | | | | | |
| 15 013. Стропальщик 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 15 014. Стропальщик 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 15 015. Стропальщик 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 15 016. Стропальщик 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 15 017. Стропальщик 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 15 018. Стропальщик 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 15 019. Уборщик производственных помещений | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 15 020. Уборщик производственных помещений | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 15 021. Уборщик производственных помещений | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 15 022. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 15 023. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 15 024. Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 15 025. Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 15 026. Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 15 027. Такелажник | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 15 028. Такелажник | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 15 029. Такелажник | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 15 030. Машинист крана (мостового) 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 15 031. Машинист крана (мостового) 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 15 032. Машинист крана (мостового) 6 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 15 033. Машинист крана (крановщик) 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 15 034. Машинист крана (крановщик) 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 15 035. Машинист крана (крановщик) 6 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Судокорпусный цех</i> | | | | | |
| 45 028. Рубщик судовой 3 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 029. Рубщик судовой 3 разряда | Шум: Организовать рациональные ре- | Снижение времени воздей- | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| да | жимы труда и отдыха | ствия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 030. Сборщик корпусов металлических судов 2 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 45 031. Сборщик корпусов металлических судов 2 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 032. Сборщик корпусов металлических судов 2 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 033. Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |

| | режимы труда и отдыха | процесса | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 45 034. Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 035. Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 036. Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 037. Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 038. Сборщик корпусов ме- | Химический: Усовершенствовать си- | Снижение концентрации | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| таллических судов 4 разряда | стему вентиляции | вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 039. Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 040. Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 45 041. Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 042. Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 043. Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 044. Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 045. Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 046. Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 047. Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 048. Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 45 049. Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 050. Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные ре- | Снижение времени воздей- | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | жимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 45 051. Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 45 052. Сборщик корпусов металлических судов 6 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 45 053. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 45 054. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 055. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 056. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 057. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 058. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 45 059. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 45 060. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 061. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 062. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 063. Электросварщик на ав- | Химический: Усовершенствовать си- | Снижение концентрации | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| томатических и полуавтоматических машинах 5 разряда | стему вентиляции | вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 064. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 065. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 066. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 067. Электросварщик ручной сварки 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 068. Электросварщик ручной сварки 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 069. Электросварщик ручной сварки 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 070. Газорезчик 3 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 071. Газорезчик 3 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 072. Газорезчик 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 073. Газорезчик 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 074. Газорезчик 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 075. Газорезчик 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные ре- | Снижение времени воздей- | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | жимы труда и отдыха | ствия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 076. Гибщик судовой 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 45 078. Кладовщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 079. Кладовщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 081. Проверщик судовой 3 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 082. Проверщик судовой 3 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 083. Проверщик судовой 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 45 084. Проверщик судовой 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| Заготовительный участок | | | | | |
| 46 008. Комплектовщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 46 009. Комплектовщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 46 010. Гибщик судовой 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 46 011. Гибщик судовой 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 46 012. Гибщик судовой 6 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 46 013. Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 46 014. Оператор окрасочной камеры 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 46 015. Оператор окрасочной камеры 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 46 016. Рубщик судовой 3 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 46 017. Рубщик судовой 3 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 46 018. Газорезчик 4 разряда ГРМ | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 46 019. Газорезчик 4 разряда ГРМ | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 46 020. Газорезчик 5 разряда ГРМ | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| Слесарно-монтажный цех | | | | | |
| 49 006. Слесарь-монтажник су- | Химический: Усовершенствовать си- | Снижение концентрации | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| двой 3 разряда | стему вентиляции | вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 49 007. Слесарь-монтажник судовой 3 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 49 008. Слесарь-монтажник судовой 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 49 009. Слесарь-монтажник судовой 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 49 010. Слесарь-монтажник судовой 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 49 011. Слесарь-монтажник судовой 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 49 012. Электросварщик на ав- | Химический: Усовершенствовать си- | Снижение концентрации | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| томатических и полуавтоматических машинах 4 разряда | стему вентиляции | вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| Слесарно-монтажный участок | | | | | |
| Малярный цех | | | | | |
| 51 005. Маляр судовой 3 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | | |
| 51 006. Маляр судовой 3 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | | |
| 51 007. Маляр судовой 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| 51 008. Маляр судовой 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | | |
| 51 009. Маляр судовой 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | | |
| 51 010. Маляр судовой 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | | |
| 51 011. Маляр судовой 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | | |
| <i>Трубомонтажный цех</i> | | | | | |
| 52 007. Трубопроводчик судовой | Химический: Усовершенствовать си- | Снижение концентрации | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 3 разряда | стему вентиляции | вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 008. Трубопроводчик судовой 3 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 009. Трубопроводчик судовой 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 010. Трубопроводчик судовой 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 011. Трубопроводчик судовой 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 012. Трубопроводчик судовой 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 013. Трубопроводчик судовой 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 014. Трубопроводчик судовой 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 015. Трубопроводчик судовой 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 016. Трубопроводчик судовой 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 017. Трубопроводчик судовой 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 018. Трубопроводчик судовой 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 019. Трубопроводчик судовой 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные ре- | Снижение времени воздей- | | | |

| | режимы труда и отдыха | воздействие шума | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 020. Трубопроводчик судовой 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 021. Трубопроводчик судовой 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 022. Трубопроводчик судовой 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 023. Трубопроводчик судовой 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |

| | режимы труда и отдыха | процесса | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 52 024. Трубопроводчик судовой 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 025. Трубопроводчик судовой 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 026. Трубопроводчик судовой 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 027. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 028. Электросварщик ручной | Химический: Усовершенствовать си- | Снижение концентрации | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| сварки (в среде аргона) 4 разряда | систему вентиляции | вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 029. Электросварщик ручной сварки (в среде аргона) 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 030. Электросварщик ручной сварки (в среде аргона) 6 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 031. Электросварщик ручной сварки (в среде аргона) 6 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 52 035. Трубогибщик судовой 6 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| <i>Центральная заводская лабо-</i> | | | | | |

| <i>ратория</i> | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 53 001. Начальник центральной заводской лаборатории | Ионизирующее излучение: Строго соблюдать правила работы с источниками ионизирующего излучения | Обеспечение минимально достижимого уровня воздействия вредного фактора | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 53 003. Ведущий инженер-специалист по неразрушающему контролю | Ионизирующее излучение: Строго соблюдать правила работы с источниками ионизирующего излучения | Обеспечение минимально достижимого уровня воздействия вредного фактора | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 53 004. Ведущий инженер-специалист по неразрушающему контролю | Ионизирующее излучение: Строго соблюдать правила работы с источниками ионизирующего излучения | Обеспечение минимально достижимого уровня воздействия вредного фактора | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 53 005. Ведущий специалист рентгено-, гаммаграфирования | Ионизирующее излучение: Строго соблюдать правила работы с источниками ионизирующего излучения | Обеспечение минимально достижимого уровня воздействия вредного фактора | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 53 006. Ведущий специалист рентгено-, гаммаграфирования | Ионизирующее излучение: Строго соблюдать правила работы с источниками ионизирующего излучения | Обеспечение минимально достижимого уровня воздействия вредного фактора | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 53 007. Инженер-специалист по неразрушающему контролю | Ионизирующее излучение: Строго соблюдать правила работы с источниками ионизирующего излучения | Обеспечение минимально достижимого уровня воздействия вредного фактора | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 53 008. Инженер-специалист по неразрушающему контролю | Ионизирующее излучение: Строго соблюдать правила работы с источниками ионизирующего излучения | Обеспечение минимально достижимого уровня воздействия вредного фактора | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | | рабочей зоны | | | |
| 53 009. Специалист рентгено-, гаммаграфирования | Ионизирующее излучение: Строго соблюдать правила работы с источниками ионизирующего излучения | Обеспечение минимально достижимого уровня воздействия вредного фактора | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 53 010. Специалист рентгено-, гаммаграфирования | Ионизирующее излучение: Строго соблюдать правила работы с источниками ионизирующего излучения | Обеспечение минимально достижимого уровня воздействия вредного фактора | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 53 011. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования | Ионизирующее излучение: Строго соблюдать правила работы с источниками ионизирующего излучения | Обеспечение минимально достижимого уровня воздействия вредного фактора | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 53 012. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования | Ионизирующее излучение: Строго соблюдать правила работы с источниками ионизирующего излучения | Обеспечение минимально достижимого уровня воздействия вредного фактора | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 53 013. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования | Ионизирующее излучение: Строго соблюдать правила работы с источниками ионизирующего излучения | Обеспечение минимально достижимого уровня воздействия вредного фактора | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 53 014. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования | Ионизирующее излучение: Строго соблюдать правила работы с источниками ионизирующего излучения | Обеспечение минимально достижимого уровня воздействия вредного фактора | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| Механический цех | | | | | |
| 54 005. Слесарь-ремонтник (по ремонту зачистного инструмента) 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 54 006. Слесарь-ремонтник (по | Шум: Организовать рациональные ре- | Снижение времени воздей- | | | |

| ремонту зачистного инструмента) 5 разряда | жимы труда и отдыха | ствия шума | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 54 007. Станочник широкого профиля 2 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | | |
| 54 008. Станочник широкого профиля 2 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 54 009. Станочник широкого профиля 4 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | | |
| 54 010. Станочник широкого профиля 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | | |
| 54 011. Станочник широкого профиля 6 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | | |
| 54 012. Слесарь механосборочных работ 4 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 54 013. Слесарь механосборочных работ 4 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 54 014. Токарь 3 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | | |
| 54 015. Токарь 4 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | | |
| 54 016. Токарь 6 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Отдел капитального строительства и ремонта | | | | | |
| 56 005. Маляр-штукатур | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 56 006. Маляр-штукатур | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 56 007. Маляр-штукатур | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 56 008. Маляр-штукатур | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 56 009. Плиточник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 56 010. Плиточник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 56 011. Плотник-столяр | Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | | |
| 56 012. Плотник-столяр | Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | | |
| 56 013. Кровельщик | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 56 014. Кровельщик | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 56 015. Бетонщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 56 016. Бетонщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 56 017. Бетонщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 56 018. Бетонщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 56 019. Каменщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 56 020. Монтажник каркасно-обшивных конструкций | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| Административно-хозяйственный отдел | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 31 007. Уборщик территории | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 31 008. Уборщик территории | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 31 009. Уборщик территории | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 31 010. Уборщик служебных помещений | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 31 011. Уборщик служебных помещений | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 31 012. Уборщик служебных помещений | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 31 013. Уборщик служебных помещений | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Энерго-ремонтный цех площадки Красные Баррикады</i> | | | | | |
| 57 006. Кубовщик 1 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 57 007. Кубовщик 1 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 57 008. Машинист компрессорных установок 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 57 009. Машинист насосной (канализационной) станции 3 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 57 010. Наладчик высоковольтного и низковольтного электрооборудования 6 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 57 011. Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 57 012. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 57 013. Электрогазосварщик 4 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 57 014. Электрогазосварщик 5 разряда | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 57 015. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| <i>Электроучасток и ВЭС</i> | | | | | |
| 58 003. Электромонтер временных монтажных сетей ВЭС 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 58 004. Слесарь временных коммуникаций ВЭС 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 58 005. Слесарь временных коммуникаций ВЭС 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 58 006. Электрик по обслуживанию и ремонту подъемных сооружений и технологического оборудования 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 58 007. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 58 008. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 58 009. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 58 010. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 58 011. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| 58 012. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 58 013. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 58 014. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 58 015. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 58 016. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 58 017. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 58 018. Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 58 019. Наладчик подъемно-транспортного и технологического оборудования 6 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| <i>Участок по обслуживанию и ремонту подъемных сооружений и технологического оборудования</i> | | | | | |
| 59 002. Слесарь по обслуживанию и ремонту подъемных сооружений и технологического оборудования 3 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 59 003. Слесарь по обслуживанию и ремонту подъемных сооружений и технологического оборудования 4 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 59 004. Слесарь по обслуживанию и ремонту подъемных сооружений и технологического оборудования 4 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 59 005. Слесарь по обслуживанию и ремонту подъемных со- | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| оружий и технологического оборудования 4 разряда | | | | | |
| 59 006. Слесарь по обслуживанию и ремонту подъемных сооружений и технологического оборудования 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 59 007. Слесарь по обслуживанию и ремонту подъемных сооружений и технологического оборудования 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 59 008. Слесарь по обслуживанию и ремонту подъемных сооружений и технологического оборудования 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 59 009. Слесарь по обслуживанию и ремонту подъемных сооружений и технологического оборудования 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 59 010. Слесарь по обслуживанию и ремонту подъемных сооружений и технологического оборудования 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 59 011. Наладчик систем гидравлики | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 59 012. Токарь 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| <i>Участок по обслуживанию и ремонту водопроводных, канализационных сетей и систем отопления</i> | | | | | |
| 60 002. Слесарь-сантехник 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 60 003. Слесарь-сантехник 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 60 004. Слесарь-сантехник 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 60 005. Слесарь-сантехник 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 60 006. Слесарь-сантехник 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 60 007. Слесарь-сантехник 6 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |


| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--|
| Отдел главного сварщика | | | | |
| 39 009. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 6 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| Участок по обслуживанию имущественного комплекса | | | | |
| 64 003. Уборщик служебных помещений | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Желокович Игорь Григорьевич

(Ф.И.О.)

21.12.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела ПБ, ОТ и ОС

(должность)



(подпись)

Канеев Камиль Абдуллаевич

(Ф.И.О.)

21.12.2021

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации АО "ЮЦСС" МПРТиС

(должность)



(подпись)

Рытченко Дмитрий Владимирович

(Ф.И.О.)

21.12.2021

(дата)

Начальник отдела организации и оплаты труда

(должность)



(подпись)

Калимулин Александр Ильич

(Ф.И.О.)

21.12.2021

(дата)

Начальник отдела управления персоналом

(должность)



(подпись)

Подлипенская Ксения Андреевна


(Ф.И.О.)

21.12.2021

(дата)

Директор по производству

(должность)



(подпись)

Кулешов Алексей Анатольевич

(Ф.И.О.)

21.12.2021

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Бузлаева Наталья Васильевна

(Ф.И.О.)

21.12.2021

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3440

(№ в реестре)



(подпись)

Немудрова Анастасия Вадимовна

(Ф.И.О.)

21.12.2021

(дата)